

Historiek van het voertuig met chassisnummer **WBA7K110107K20894**

Merk/Model:	BMW 116I	Eerste ingebruikname:	28/10/2021
Energiebron:	Benzine	Eerste inschrijving in België:	28/10/2021
Euronorm:	6if		
CO ₂ -emissies (g/km):	124 (NEDC) - 130 (WLTP)		
Keuring na ongeval noodzakelijk:	Nee		
<small>Enkel met expertises uitgevoerd na 01/03/2019 wordt rekening gehouden.</small>			
Openstaande terugroepacties:	Nee		
Situatie op:	19/09/2024		

Scan de QR code voor de onderhoudshistoriek en extra info.:



Kilometerstanden

Km	Datum	Km	Datum	Km	Datum
52.780	19/09/2024				
52.775	03/05/2024				
52.258	02/02/2024				
47.410	30/11/2023				
31.762	14/07/2023				

De gegevens vermeld op dit document zijn afkomstig van derde partijen. Car-Pass vzw is door de wetgever niet belast om de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens te controleren. Lees aandachtig de informatie op <https://www.car-pass.be/nl/disclaimer>

De gegevens op dit document zijn het resultaat van een consultatie van de databank van de vzw Car-Pass. Dit document is geen officiële Car-Pass. Die kan enkel bij de technische keuring bekomen worden.